

Speciális GYÁRTÓI garancia tételek SsangYong				
Tétel	Év	Km	Modell	Megjegyzés
Audio fejegység	3	100000	Tivoli, Tivoli Grand	
Audio fejegység	5	100000	Korando e-Motion, Actyon, Korando II, Torres, EVX, Rexton G4, Musso Grand	
Fékbetétek	1	10000	Összes	Kizárólag anyag / gyártási hiba esetén. *: Csövek, hajtószíjak, ajtótomítések. **: Krómbevonatú alkatrészek, külső karosszéria elemek.
Gyújtógyertya				
Gázolajszűrő				
Egyes gumi alkatrészek*				
Bevonattal ellátott elemek**	1	20000	Összes	
Futómű beállítása	1	20000	Összes	Futómű beállításakor mellékelendők az állítás előtti és utáni mérési eredmények.
Kerék kiegyensúlyozás				
Tengelykapcsoló tárcsa	2	40000	Összes	
E/H féktárcsa				
Akkumulátor				
Fényezés	5	100000	Korando II, Torres, EVX, Tivoli, Tivoli Grand, Musso Grand, Actyon	Kizárólag anyag / gyártási hiba esetén. Előzetes engedélyeztetés szükséges.
Fényezés	5	150000	Korando e-Motion, Rexton G4	
Átrozsdásodás	6	korlátlan	Összes	Kizárólag belülről kifelé terjedő korrózió esetén. Előfeltétele az éves felülvizsgálatok során észlelt felületi sérülések kijavítása. Kizárólag a jármű külső alakját adó, fényezett fémlemezekre vonatkozik. Előzetes engedélyeztetés szükséges.
Futómű alkatrészek	1	20000	Összes	Kizárólag anyag / gyártási hiba esetén.
Lengéscsillapító				
Futómű szilentblokkok				
Stabilizátor összekötő				
Gömbfejek				
Speciális GYÁRTÓI garancia tételek SsangYong				
Tétel	Év	Km	Modell	Megjegyzés
Forgó-kopó-fogyó alkatrészek	0	0	Összes	Kizárólag anyag / gyártási hiba esetén.
Szűrők (kivételek gázolajszűrő)				
Rögzítőfék kábelei				
Ablaktörlő lapátok				
Izzólámpák	0	0	Összes	
Kenőanyagok	0	0	Összes	Kivéve, ha garanciális javításhoz köthetően kerülnek felhasználásra.
Motor hűtőfolyadék				
Klímaberendezés hűtőközege				
AdBlue adalék				
Szélvédőmosó folyadék	0	0	Összes	
Tüzelőanyag				
Gumiabroncsok	0	0	Összes	A kivizsgálást a gumiabroncs gyártója/forgalmazója végzi. Adott esetben az Importőr segítséget nyújt a kapcsolatfelvételben.
Nem gyári gépkocsi felépítmények, kiegészítők	0	0	Összes	Vegye fel a kapcsolatot a felépítmény/kiegészítő gyártójával, forgalmazójával.
Ülés- és belső kárpitok	0	0	Összes	Kizárólag anyag / gyártási hiba esetén. Előzetes engedélyeztetés szükséges. Kizáró okok pl.: kopás, elszíneződés, mattulás, fakulás, deformálódás, ápolás hiánya, stb.